












ESQUEMA DE CONJUNTO DE LA UIDAD DE SALUD CON UBICACION DE AREAS A INTERVENIR  
Sin escala




CUADRO DE INTERVENCIONES, CLINICA AMIGABLE	
CLAVE	DESCRIPCION
	DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO.
	DESMONTAJE DE LAVAMANOS.
	CONSTRUCCION DE DIVISION LIVIANA DE TABLA CEMENTO. INCLUYE DESMONTAJE DE DIVISION EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DEZOCALO DE VINYL EN EL PERIMETRO.
	DESMONTAJE DE BASE DE VENTILADOR.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES AÉREOS.
PAREDES	
	PARED EXISTENTE A LIMPIAR, RESANAR Y PINTAR CON LA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE PRIMERA CALIDAD Y ZÓCALO DE 120 MTS. DEL N.P.T. CON PINTURA DE ACEITE.
	PARED DE DIVISION LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 (840 CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, h= 180MTS DEL N.P.T., INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	ENCHAPE DE CERÁMICA SOBRE MUEBLE DE 20X30 CMS., h= 60 CMS.
CIELO FALSO	
	DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE LOSETAS DAÑADAS O MANCHADAS.
PUERTA	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: AJUSTE, MOCHETAS, INSTALACION DE CHAPA DE PARCHÉ, COLOCACION DE TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA A SOPLETE, DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE.
VENTANA	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO AL NATURAL, CELOSIA DE VIDRIO NEVADO Y OPERADOR DE MARIPOSA.




PLANTA ARQUITECTÓNICA ACTUAL  
Consultorio TAES Escala 1:50



CORTE A-A  
Consultorio TAES Escala 1:50



PLANTA ARQUITECTÓNICA MODIFICADA  
Consultorio TAES Escala 1:50



PLANTA DE ACABADOS  
Consultorio TAES Escala 1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES, CONSULTORIO TAES	
CLAVE	DESCRIPCION
	DESMONTAJE DE TAPÓN DE MADERA EN PUERTA.
	DEMOLICION PARCIAL DE PARED PARA HUECO DE VENTANA.
PAREDES	
	PARED EXISTENTE A LIMPIAR, RESANAR Y PINTAR CON LA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE PRIMERA CALIDAD Y ZÓCALO DE 120 MTS. DEL N.P.T. CON PINTURA DE ACEITE.
	PARED DE DIVISION LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 (840 CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, h= 180MTS DEL N.P.T., INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	ENCHAPE DE CERÁMICA SOBRE MUEBLE DE 20X30 CMS., h= 60 CMS.
VENTANA	
	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO CLARO SHM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICON. INCLUYE DEFENSA DE HIERRO CUADRO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRO 1/28" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.

CUADRO DE INTERVENCIONES, LABORATORIO	
CLAVE	DESCRIPCION
	DESMONTAJE DE MUEBLE DE MADERA CON POCETA DE AZERO INOXIDABLE. INCLUYE GRIFO CUELLO DE GANSO Y RESANE DE PARED EN PUNTOS DE CONEXIÓN HIDRÁULICA.
	DESMONTAJE Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL , INCLUYE RESANE DE PARED EN ÁREA DE LA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS.
	REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE MUEBLE INCLUYE: CAMBIO DE FORRO DE PLÁSTICO LAMINADO EN SUPERFICIES DE COLOR IGUAL AL EXISTENTE, Y EN GAVETAS RETIRO DEL PLÁSTICO LAMINADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE CON SOPLETE Y CAMBIO DE HERRAJES (BISAGRAS Y HALADERAS).
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES AÉREOS.
	CERRADOR AUTOMÁTICO IBRAZO MECANICO EN PUERTA PRINCIPAL.
PAREDES	
	PARED EXISTENTE A LIMPIAR, RESANAR Y PINTAR CON LA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE PRIMERA CALIDAD Y ZÓCALO DE 120 MTS. DEL N.P.T. CON PINTURA DE ACEITE.
	PARED DE DIVISION LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLAMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 (840 CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, h= 180MTS DEL N.P.T., INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	ENCHAPE DE CERÁMICA SOBRE MUEBLE DE 20X30 CMS., h= 60 CMS.
CIELO FALSO	
	LIMPIEZA Y SUSTITUCION DE LOSETAS DAÑADAS O MANCHADAS.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**MINISTERIO DE SALUD**

UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ÁREA DE DISEÑO

PROYECTO: READECUACIÓN DE CLINICA AMIGABLE UCSF-1 ACATUTLA

Boulevard 26 de Febrero, Barrio El Centro, Avenida Pape de Acropolis, Frente a la Alcaldía de Acatutla, Sonsonate

FINANCIAMIENTO:

HOJA No. 1

CORRELATIVO 1/2

CONTENIDO: ESQUEMA DE CONJUNTO CON UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR, PLANTAS SITUACIÓN ACTUAL Y DE READECUACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO, CLINICA AMIGABLE Y CONSULTORIO TAES, ACABADOS Y CUADRO S CON INTERVENCIONES.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: U D I S

DISEÑO ESTRUCTURAL: U D I S

DISEÑO ELÉCTRICO: U D I S

DISEÑO HIDRÁULICO: U D I S

REVISÓ Y APROBO: U D I S

FECHA: ABRIL/2020